

PROTOKOŁ Nr 95
Z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 06 października 2005 r.

W posiedzeniu wzięli udział:

a/ czterech członków komisji /nieobecny J. Bejnarowicz/

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Zabezpieczenie przeciwpożarowe naszej gminy

Ad 1

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Komisja zatwierdziła porządek obrad.

Ad 2

Komisja wyjechała w teren gminy aby zapoznać się z sytuacją przeciwpożarową w poszczególnych miejscowościach gminy.

OSP Starnice:

Rozmowa z Prezesem OSP Zbigniewem Damaszką i sołtysem Panią Tutak.

W Starnicach jest 6 hydrantów i wszystkie są sprawne, jest też basen ppoż. ale Agencja sprzedała to w ręce prywatne. Prezes stwierdził, że wyposażenie OSP jest na poziomie minimalnym. Brak jest kasków ochronnych, szpadli, toporków, butów bojowych, rękawic, gaśnic pierwszego kontaktu – proszkowych i pianowych. Należy wymienić i zaatestować je.

Pani Sołtys stwierdziła, że właściciel basenu ppoż. Pan Zinkowski raz odmówił poboru wody. Pani Sołtys stwierdziła też, że wiadomo jej, że 3 hydranty są na pewno czynne, natomiast 3 pozostałe to nie wie. Pani Sołtys powiedziała, że brak jakiegokolwiek współpracy z OSP, co w stosunku do mieszkańców jest krzywdzące. Komisja uważa, że w zebraniach OSP winien uczestniczyć Sołtys bądź Rada Sołecka.

OSP Borzęcin – Prezes Słowiński Robert.

Zabezpieczenie ppoż. w Borzęcinie – jest jedno ujęcie wodne na terenie holenderskiego gospodarstwa rolnego. Z poborem wody z tego ujęcia nie ma problemu. W Borzęcinie nie ma żadnego hydrantu ani innego poboru wody.

W jednostce OSP brakuje: węży W-52 i W-75 w ilości po 4 sztuki, obowią bojowego – 10 par, szpadli, rękawic. Jednostka OSP współpracuje z Sołtysem i Radą Sołecką. Sołtysem jest Pan Stanisław Prosiak, z którym Komisja również rozmawiała. W Borzęcinie jest jeden hydrant sprawny. Hydrant na osiedlu bloków jest pęknięty i nie można z niego dokonać poboru wody. Brak jest także hydrantu koło Pana Rosiaka, a w pobliżu jest świetlica i Ośrodek Zdrowia. Brak jest w OSP gaśnic (nie ma pianowej i nie ma proszkowej).

Sołectwo Łabiszewo.

Sołtys Wsi Łabiszewo stwierdził, że basen ppoż. ma zabezpieczyć Pani Ryhter. We wsi nie ma żadnego hydrantu, a miejsce jest u Pana Kazimierza Lewandowskiego, lecz brakuje nadstawki. Sołtys stwierdził, że na zabezpieczenie ppoż. powinny być 3 hydranty. Ciśnienie wody jest wystarczające.

Brak zabezpieczenia ppoż. w miejscowości Boguszyce. Kolonia Łabiszewo – brak wody pitnej, jest ona czerpana z własnych ujęć. Brak zabezpieczenia ppoż.

Sołectwo Gogolewo i Gogolewko

Sołtysem sołectwa Gogolewo jest Pani Irena Tkaczyszyn. W Gogolewie jest czynny hydrant koło sklepu, a pozostałe nieczynne.(jeden pęknięty) i zbiornik (staw) jeszcze nie wykończony. W Gogolewko nie ma hydrantów a czerpanie wody odbywa się ze studni bitych. Jest tam mały ciek wodny, z którego można też dokonać poboru wody. Brak jest jakiegokolwiek współpracy pomiędzy Sołtysem, Radą Sołecką, a OSP Gogolewo. Na osiedlu bloków nie ma żadnego hydrantu. W miejscowości Dobra zabezpieczenie ppoż. jest dobre.

OSP Gogolewo – Naczelnik Stefan Dawidowski.

W OSP Gogolewo brak jest kasków, rękawic, toporków, węży W- 75 szt.4 i W-50 szt.2, brak jakiegokolwiek gaśnicy. Na osiedlu i przy obiekcie szkoły brak jest hydrantu. Brak jest bosaka i drabiny.

Podole Male

Prezes OSP Stanisław Cyman.

Brak zabezpieczenia ppoż. w hydranty, istniejące są albo nieczynne albo mają słabe ciśnienia. Brak możliwości poboru wody. Brak gaśnic, rękawic, obuwia bojowego, kasków. Remiza do remontu – na remont potrzeba 2.500 zł (kwota na materiały, robocizna własna). Współpraca z Sołtysem i Radą Sołecką jest dobra. Brama przy hydroforni i ogrodzenie do wymiany.

Komisja stwierdziła, że przy drodze z Podola do Gogolewo należy wyciąć ok. 50 sztuk suchodrzewów.

Podwilczyn - Naczelnikiem jest Pan Grzegorz Żukowski.

Zabezpieczenie w wodę we wsi jest w stanie podstawowym. Jest 8 hydrantów, wszystkie czynne, lecz nie sprawdzone, bo OSP nie może tego dokonać. Jest duże jezioro, z którego można czerpać wodę do pożaru.

Braki w OSP – kaski (te, które są na stanie nie nadają się do akcji), obuwia bojowego, rękawic, bosaków, łopat, toporków (są stare 40 letnie – szt.3), pasów bojowych, węży –W 75 i W-52 po 4 szt. prądownic, motopompa jest częściowo niesprawna, bo przy odpalaniu wodę podaje po 15 do 20 minutach., brak gaśnic. Można stwierdzić, że wyposażenie jest mierne. Współpraca z OSP z Sołtysem i Radą Sołecką jest bardzo dobra. Remiza pokryta jest eternitem, który jest popękany, do naprawy rynny.

***Przewodnicząca
Komisji Rolnictwa, Budownictwa,
i Rozwoju Gospodarczego***

/-/ Urszula Rączka