

Debnica Kaszubska, dnia 08.02.2010 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Dębicy Kaszubskiej
WPLYNEŁO

dnia 2010-02-10

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1130) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

asp. sztab. Marian Ginter – Starszy Inspektor ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,
sekc. Marcin Leśniewski – Młodszy Ratownik,

(stopień, tytuł, imię i nazwisko)

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2.

(stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem z dnia 02.02.2010 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, przeprowadzili w dniu 08.02.2010 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony ppoż. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębicy Kaszubskiej przy ul. Zjednoczenia 28.

Czynności przeprowadzono w obecności

Pani mgr inż. Agnieszki Machalewska— Dyrektora.

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynności:

- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie.

Wykaz badanych obiektów:

- budynek przedszkola,
- budynek główny szkoły z dwoma budynkami przyległymi,
- hala sportowa.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

- I. Zespół Szkolno-Przedszkolny zlokalizowany jest w w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Zjednoczenia 28.**
- II. Warunki konstrukcyjno budowlane.**
1. **Budynek główny szkoły podstawowej**– dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, przyziemie betonowe, ściany z cegły ceramicznej, **Konstrukcja dachu wykonana z materiałów palnych, na które nie przedłożono dokumentów potwierdzających wymaganą odporność ogniową, pokrycie dachu dachówka**

Kubatura- 2497 m³,

Powierzchnia użytkowa- 792,9 m²,

Kategoria Zagrożenia Ludzi- ZL III.

Obiekt posiada dwie drogi pionowej ewakuacji (klatki schodowe częściowo obłożone boazerią tj. sklejką do wysokości ok. 150 cm), dwa wyjścia ewakuacyjne.

Klatka schodowa części mieszkalnej wydzielona od parteru deską litą sosnową. W pomieszczeniach piwnicznych szkoły znajduje się kotłownia na paliwo stałe wraz z przyległym magazynem koksu (brak zabezpieczenia systemowego przejść instalacyjnych oraz drzwi do kotłowni zgodnie z klasą odporności ogniowej).

W nowszej części szkoły znajdują się mieszkania dla nauczycieli.

2. **Budynek przedszkola-** dwukondygnacyjny, murowany, stropodach niepalny, pokrycie dachu papa, podpiwniczony, w pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowana kotłownia na paliwo stałe z osobnym wejściem (brak zabezpieczenia systemowego przejść instalacyjnych z pomieszczeń kotłowni zgodnie z klasą odporności ogniowej). Na zapleczu kuchni magazynowane dodatkowo cztery butle 11 kg na gaz propan-butan. W pomieszczeniu piwnicznym w skrzynce elektrycznej rozdzielczej bezpieczniki topikowe naprawiane drutem.

Budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne. Do celów ewakuacyjnych z drugiej kondygnacji, na której zlokalizowane są pokoje dla dzieci służy jedna nie wydzielona droga pionowej ewakuacji, na której znajduje się palna wykładzina podłogowa, dla której nie przedłożono dokument potwierdzający trudno zapalność.

Przekroczone długości dojścia do wyjścia ewakuacyjnego z drugiej kondygnacji (pokoje zabaw) – zgodnie z § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690: zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL II przy jednym dojściu wynosi 10m.

W salach zabaw stosowane są palne wykładziny podłogowe, dla których nie przedłożono dokumentu potwierdzających ich trudno zapalność.

Kubatura – 4080 m³,

Powierzchnia użytkowa- 1360 m²,

Kategoria Zagrożenia Ludzi- ZL II.

3. **Budynek Sali gimnastycznej-** ściany murowane, strop drewniany, konstrukcja dachu wykonana z materiałów palnych, na które nie przedłożono dokumentów potwierdzających wymaganą odporność ogniową, pokrycie dachu blacha, częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z nie użytkowanym strychem, na którym magazynuje się materiały palne (ławki, krzesła). W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowana jest kotłownia na paliwo stałe oraz magazyn opału, brak osłon na punktach świetlnych.

Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne.

Kubatura – 2178 m³,

Powierzchnia użytkowa- 505 m²,

Kategoria Zagrożenia Ludzi- ZL III.

4. **Budynek wolnostojący** z dwoma pomieszczeniami dydaktycznymi, konstrukcja budynku niepalna.
5. **Budynek socjalny część parterowa-** murowany z przeznaczeniem na świetlicojadalnię na ok. 30 osób. **Drzwi wejściowe (wyjście ewakuacyjne) o szerokości 77 cm i wysokości ok. 180 cm.**

III. Zastosowane instalacje i urządzenia w budynku.

W obiekcie przedszkola znajduje się wewnętrzna sieć hydrantowa Ø 52 węże płasko składane, 4 szt.

Szafki hydrantowe są kompletnie wyposażone w armaturę wodną tj; prądownice i węże **brak oznakowania hydrantów zgodnie z PN-92/N-01256/01.**

IV. Nie przedłożono do wglądu:

1. **Protokołów badań instalacji elektrycznej tj. oporności izolacji przewodów roboczych,**
2. **Protokołów badań stanu technicznego instalacji odgromowej,**
3. **Protokołu badania stanu technicznego i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej dot. budynku przedszkola,**
4. **Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.**

V. Przedłożono do wglądu:

1. Protokół nr 37,38/2009 z dnia 18.06.2009 r. z czynności usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku Szkoły podstawowej, Przedszkola i Sali gimnastycznej, sporządzony przez Pana Krzysztofa Luhma- Mistrza Kominarskiego,
2. **Protokół nr 20/2004 badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej budynku Przedszkola z dnia 01.06.2004 roku wykonanych przez „ELTOM” Tomasz Kałuża- nie przedłożono do wglądu uprawnień osoby dokonującej badania, nieaktualny czasookres badań,**
3. **Protokół nr 17/2004 badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej budynku Szkoły podstawowej z dnia 24.05.2004 roku wykonanych przez „ELTOM” Tomasz Kałuża- nie przedłożono do wglądu uprawnień osoby dokonującej badania, nieaktualny czasookres badań,**
4. **Protokół nr 17a/2004 z 01.06.2004 roku dotyczących usunięcia usterek zawartych w ww. protokole wykonanych przez „ELTOM” Tomasz Kałuża- nie przedłożono do wglądu uprawnień osoby dokonującej badania, nieaktualny czasookres badań,**
5. **Protokół nr 14/S/2004 badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej budynku Szkoły podstawowej z dnia 18.09.2004 roku wykonanych przez Pana Krzysztofa Batóga upr. nr 87/2003, nieaktualny czasookres badań,**
6. Książki obiektów budowlanych dla budynków Szkoły, Sali gimnastycznej i Przedszkola,
7. Zaświadczenia ze szkolenia pracowników z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej z miesiąca września 2009 r. przeprowadzonego przez „Bałtyckie Centrum Edukacyjne”- **nie przedłożono do wglądu uprawnień osoby prowadzącej szkolenie,**

(podpis z podaniem imienia nazwiska i stanowiska służbowego)