

Motarzyno, dnia 03.03.2010 r.

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1130) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934).

**asp. sztab. Marian Ginter – Starszy Inspektor ds. Kontrolno-Rozpoznawczych,
sekc. Marcin Leśniewski – Młodszy Ratownik.**

(stopień, tytuł, imię i nazwisko)

w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przy ul. Młyńskiej 2.

(stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej)

legitymujący się upoważnieniem z dnia 24.02.2010 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, przeprowadzili w dniu 03.03.2010 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony ppoż. w Szkole Podstawowej w Motarzynie, Motarzyno 9a, 76-248 Dębica Kaszubska.

Czynności przeprowadzono w obecności:

Pan Gabriel Konkel- Dyrektora.

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

Zakres czynności

- przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
- ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie.

Wykaz badanych obiektów:

- Budynek szkoły podstawowej.

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

- I.** Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest w Motarzynie 9a, 76-248 Dębica Kaszubska.

- ## II. Warunki konstrukcyjno budowlane.

Kubatura- 3600,2 m³,
Powierzchnia użytkowa- 1128,86 m²,
Powierzchnia zabudowy- 466,26 m²,
Kategoria Zagrożenia Ludzi-ZL III

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, ściany niepalne, stropy niepalne, stropodach niepalny, pokrycie dachu papa na betonie. Jedna droga pionowej ewakuacji (**szerokość biegu 1,06 m, szerokość spocznika 1,1m**), trzy wyjścia ewakuacyjne, których drzwi otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Kotłownia olejowa, magazynu oleju (dwa zbiorniki po 2000 l- **brak zabezpieczenia zbiorników i przewodów z tworzywa sztucznego przed elektrycznością statyczną**). Brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni w odpowiedniej klasie odporności ogniowej od pomieszczenia magazynu oleju (drzwiczki metalowe) oraz brak zabezpieczenia systemowego przejść instalacyjnych z pomieszczeń kotłowni i magazynu oleju zgodnie z odpowiednią klasą odporności ogniowej). W pomieszczeniu kotłowni niezabezpieczone punkty świetlne.

III. Zastosowane instalacje i urządzenia w budynku.

W szkole znajduje się wewnętrzna sieć hydrantowa Ø 25 węże płasko składane. Szafki hydrantowe są kompletnie wyposażone w armaturę wodną tj; prądownice i **węże płaskoskładane- brak oznakowania hydrantów zgodnie z PN-92/N-01256/01.**

IV. Nie przedłożono do wglądu:

1. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
2. Protokołu z przeglądu technicznego oraz badań wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej,
3. Protokołu z próby ciśnieniowej węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

V. Przedłożono do wglądu:

1. Protokół nr 41/2009 z dnia 18.06.2009 r. z czynności usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych sporządzony przez Pana Krzysztofa Luhma- Mistrza Kominiańskiego,
2. Protokół nr 16/2008 badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, oporności izolacji przewodów roboczych, urządzenia piorunochronowego i odgromowego (budynek szkoły) z miesiąca kwietnia 2008 roku wykonanych przez Pana Mirosława Pianowskiego upr. nr 176/E/526/2004,
3. **Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, (sala gimnastyczna) z miesiąca grudnia 2008 roku wykonanych przez Pana Tomasza Kozłowskiego upr. nr 177/E/1145/07.- Brak badań oporności izolacji przewodów roboczych i instalacji odgromowej,**
4. Książkę obiektu budowlanego,
5. Zaświadczenia ze szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej z miesiąca października 2008 r. przeprowadzonego przez Centrum Kształcenia Zawodowego- **nie przedłożono do wglądu uprawnien osoby prowadzącej szkolenie.**

VI. Zabezpieczenie fizyczne obiektu:

1. **Obiekt niekompletnie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy (magazyn oleju opałowego)- następny termin legalizacji i konserwacji w miesiącu marcu 2011 r.**
2. **Miejsca lokalizacji gaśnic nie są oznakowane kompletnie zgodnie z PN-92/N-01256/01,**
3. Drogi, przejścia i wyjścia ewakuacyjne oznakowane są zgodnie z PN-92/N-01256/02,
4. Główny wyłącznik prądu elektrycznego na obiekt zlokalizowany przy głównym wyjściu z obiektu oznakowany zgodnie z PN-92/N-01256/01,
5. Obiekt wyposażony jest w kartę alarmowania i instrukcję postępowania na wypadek powstania ewentualnego pożaru,
6. Lokalizacja obiektu oraz zagospodarowanie terenu umożliwia prowadzenie ewentualnych działań ratowniczych ze wszystkich stron.

Na tym protokół zakończono

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu po zapoznaniu przed podpisaniem. Protokół spisano na 2 stronach, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Kopie protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DIREKTOR

mgr Gabriel Konkob

SZKOŁA PODSTAWOWA

imię i nazwisko i stan

w Motarzynie
za 2-2 Górnego K...

10-2 - 6 Dębica Kasz
woi. pomorskie

tel. 0 59 858 25 13

NIP 839-21-54-273, Reg. 001141010

STARSZY INSPEKTOR
dla kontroli - rozpoznawczych
p.p. starsz. Marian Ginter

KOŁA FOLKLORU
(zestaw 2 postaci i tancerki)

im. Lesników Polskich
w Warszawie

76-243 Fehlbler, Margherita.

76-244 1. Lebnica Kaszubska
woj. pomorskie

tel. 0 59 858 25 13

NIP 839-21-54-273, Reg. 001141010

ka i stanowiska służbowego!

10.03.2010

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

1000